



**Plan régional
santé au travail**
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



REUNION DES DESAMIANTEURS BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES 2021


GRUPE RÉGIONAL INTER-INSTITUTIONNEL AMIANTE

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES 2021

1. MAINTIEN EN ÉTAT DU MATÉRIEL

2. AUTRES BP/MP OBSERVÉES SUR CHANTIERS

Sas de décontamination : portes voilées



Sas de décontamination : portes cassées



Sas de décontamination : traces de colles et autres produits



Extracteurs d'air : casse / chocs



Extracteurs d'air : casse / chocs



Extracteurs d'air : clapets antiretour cassés



Extracteurs d'air : encrassement excessif



Coffrets électriques négligés



Contrôleurs de dépression HS



Aspirateur THE




Appareils de protection respiratoire négligés



Appareils de protection respiratoire mal décontaminés



MAINTIEN EN ÉTAT DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES



Jointts absents



Jointts détériorés

UCF à trois roues



Bouton UCF cassé



UMD réparée avec des sac à déchets et du ruban adhésif



Désordre et encombrement



Ordre et rangement sur chantier



Les transports du matériel



Cloison étanche

Habillage bois

Rampe
de chargement

Zone de stockage dans les locaux de l'entreprise



Zone de stockage dans les locaux de l'entreprise



Zone de stockage dans les locaux de l'entreprise




Contrôle retour chantier

RETOUR DÉPÔT : Points de contrôle sur les rallonges électriques

Pas de casse sur la jonction entre les prises et le câble ainsi que le long du câble

Fils électriques non dénudés

Rallonges propres



Contrôle retour chantier



RETOUR DÉPÔT : Points de contrôle sur les extracteurs

Ruban adhésif sur le pourtour du couvercle de transport




Bouche d'extraction recouverte d'un sac amiante et de ruban adhésif



Caisson non déformé, non endommagé



Couvercle du disjoncteur présent et en bon état



Tous les boutons de serrage sont présents et en bon état



Étiquette « H » apposée et lisible sur le dessus du caisson



RETOUR DÉPÔT : Points de contrôle sur les extracteurs

Roulettes non endommagées



Poignées non endommagées



Vitres des manomètres non cassées



Presse-étoupe du câble électrique non enlammé



Potard du variateur présent et en bon état



Contrôle visuel de la présence de tous les flaps / volets sur la bouche d'extraction



Zone de stockage dans les locaux de l'entreprise



Organisation des stockages au dépôt





Surface non
décontaminable

Stockage au Dépôt

Rangement organisé mais surface
non décontaminable



Surface décontaminable



Zone de stockage dans les locaux de l'entreprise du matériel contaminé



Local étanche
surface décontaminable




Assainissement/Dépression



Ordonnancement du dépôt



Moyens de stockage



Conteneur étanche et résistant identification facilitée



Transfert de pollution possible suite à l'utilisation du matériel sur un chantier précédent

Salle blanche au dépôt



Salle blanche au dépôt



Marche en
avant



Aéraulique



BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES 2021

2. AUTRES BP/MP OBSERVÉES SUR CHANTIERS

Consignes dans une langue comprise par les opérateurs



azbest

ȘANTIER NIVEL : 2

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ

Categoria III tip 5/6

- închise la gât, la glezne și la încheietura m
- dotate cu glugă
- cusături cu tiv de protecție sau lipite

PROTECȚIE RESPIRATORIE RECOMANDATĂ

MASCĂ COMPLETĂ CU VENTILAȚIE ASISTATĂ

Climatisation zone d'approche, zone de récupération



Protection collective contre les chutes de hauteur pendant le retrait d'allèges en amiante.



Vérification d'absence de tension (travaux de curage)



Bac de rétention



Sas déchets avec palan



Ponçage enduits sur plafonds



Ponçage enduits sur plafonds



Ponçage enduits sur plafonds



Ponçage enduits sur plafonds




Ponçage enduits sur plafonds



Lest rectifieuse avec sacs de poussières + ruban adhésif sur les brosses



Gaines souples



Aspirateur mal utilisé



Emballages détériorés simple ou double peau



Regroupement de déchets sans autorisation préfectorale



Zones déchets temporaires



MERCI DE VOTRE ATTENTION